


新潟県 田上町 田上小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、学校関係者、田上町地域整備課、行政区区長



③ 交通量が多いが、車道路肩が狭く歩道も未整備であるため危険



④ 交通量が多いが、車道路肩が狭く歩道も未整備であるため危険

③ ④ 国道整備により通過交通の転換を図り現道の安全性を高める為、新潟県へ要望中

④ 外側線の歩行部分をカラー舗装して歩行区間を確保(R4年度対応済)



① 歩道がない通学路で交通量が多く危険

① 道路脇水路に蓋を設置して歩道とする(H28年度対応済)




② 通学路にて側溝蓋がなく危険

② 道路側溝に蓋を設置して路肩拡幅とする(H26年度対応済)



⑤ 通学路にて外側線が消えており危険であ

⑤ 外側線(白線)引き直す(R4年度対応済)



至 加茂市